



施工後



## 永和山水庫聯外道路坍方修復工程

地點：苗栗縣頭份鎮

工程種類：邊坡植生復育工程

1. 說明：豪雨造成邊坡崩塌。
2. 規模：總表面積約2843m<sup>2</sup>。
3. 整治工法：矩形錐植生網掛網植生。
4. 現況：邊坡呈現穩定狀況且植生綠化效果良好，一片綠意盎然。

